

«Утверждаю»
Директор МКОУ СОШ с. Кстинино
Н.А. Ковальчук



АКТ

обследования спортивной площадки МКОУ СОШ с. Кстинино
с целью готовности к зимнему сезону

от «25» сентября 2022 г.

Комиссия в составе:

Председателя зам. директора по учебно-воспитательной работе
Филимоновой Наталии Михайловны,
членов комиссии: учителя физической культуры Шабалиной Екатерины
Александровны, заведующей хозяйством Огородниковой Татьяны
Владимировны составила настоящий акт в том, что:

На спортивной площадке имеются следующие спортивные сооружения:

- Бетонная площадка размером $28 \times 12 \text{ м}^2$, на которой расположены металлические стойки для баскетбольных щитов. (Баскетбольные щиты отсутствуют);
- Рукоход из металлических труб;
- Металлическая трапеция высотой 3 м. (Отсутствуют подвесные лестница, канат, кольца).

2. Замечания и предложения комиссии: оборудование в удовлетворительном состоянии, занятия на спортивной площадке разрешены для лыжной подготовки.

Председатель комиссии:  Н.М.Филимонова

Члены комиссии:  Е.А. Шабалина
 Т.В. Огородникова